

Versionsreport

Seite1 von 2

Produkt.: **01056**

Erstellt:

Benennung: SW: i.MX6UL/ULL SOM Eval Board CODESYS
V3

Geprüft:

1. Artikel-Nr. 01056 0D

Änderung gegenüber 01056 0C	
swu-tools: fix swu installation if no swu-data partition exists	Korrektur
Mutationsdatum:	08.05.2023

2. Artikel-Nr. 01056 0C

Änderung gegenüber 01056 0B	
Update to newest Yocto Dunfell Commit (Security Updates)	Erweiterung
Support EX-1330M	Erweiterung
WebConfig: Do not allow to export the config to a emmc	Erweiterung
WebConfig Network: Allow with a Warning Message to Save the Network Settings	Erweiterung
WebConfig: Network Bridge: simplify config	Erweiterung
WebConfig: Network Bridge: CheckEthConfig does not check subnetmask conflicts of integrated interfaces	Korrektur
WebConfig: Network Bridge: if activated eth0-ethX invisible and can not edited any more	Korrektur
WebConfig: Network Bridge: Not Listet if used as active Gateway	Erweiterung
WebConfig: Network Bridge: Show Bridge Address in Header	Erweiterung
WebConfig: FileManager: change to root dir if mmc/usb is current and removed	Erweiterung
WebConfig: FileManager: only one removable device in list visible	Korrektur
WebConfig: Export boot devices/boot targest settings	Erweiterung
WebConfig: Export bootscript settings does not work	Erweiterung
WebConfig: When changing the account data note with cancellation option	Korrektur
Move log files to /var/log & add logrotate to base image (BSPWPC-132)	Erweiterung
Fixed: log-persistent: DeviceDiskHistory.csv log logs none existing drives (BSPWPC-130)	Korrektur
udev mount: global executing script led state handling (WEBCONF-102, WEBCONF-11, BSPWPC-108)	Erweiterung
tslib conf: fix touch down notification (BSPWPC-48, MB-19)	Korrektur
new kontron logo (BSPWPC-106)	Erweiterung
export scripts: removed led control & exbootargs, resolv.conf included	Erweiterung
New backup/restore mechanism (swupdate)	Erweiterung
New status led states	Erweiterung
Mutationsdatum:	12.04.2023

1. Artikel-Nr. 01056 0B

Änderung gegenüber 01056 0A	
Update to yocto 3.1.16 (Security Updates)	Erweiterung
CODESYS V 3.5.18.20	Erweiterung

Versionsreport

CODESYS Visu Overlay Support	Erweiterung
CODESYS can1 fixed	Korrektur
CODESYS improved irq prios	Erweiterung
ModBus RTU Error if channel exceeds 12 words	Korrektur
ModBus RTU Error with Baudrate <= 9600	Korrektur
Library KCH.Peripherals compile error if simulation is used	Korrektur
KCH-Peripherals: Make Linux Error Visible used in chardev driver calls	Erweiterung
Library MCP23S17 compile error if simulation is used	Korrektur
NTP Client: Syncs on large RTC/WebTime gap	Erweiterung
NTP ForceFirstSync Always	Erweiterung
WebConfig: after a click apply and reboot, the message "writing data" is shown instead of "reading data", while rebooting	Korrektur
WebConfig wifi: a reboot is sometimes necessary and better check for dnsmasq and dhcp settings	Korrektur
WebConfig: Improve External Page View like Wiki in sep. Main Content Frame to use the MessageDialog, etc.	Erweiterung
WebConfig: ressource monitor expand icon is in foreground when disk usage dialog is open	Korrektur
WebConfig sw manual: use wiki instead of deprecated pdf	Erweiterung
WebConfig Network Bridge: after activation the settings are no more visible	Korrektur
WebConfig: "writing data" "read data" interchanged in a usecase	Korrektur
WebConfig Ressourcemonitor: Zoom charts added	Erweiterung
WebConfig Menu: Live Search integrated	Erweiterung
WebConfig Filemanager: ReadOnly, Search, Group for the TextEditor	Erweiterung
Displayrotation (import /export)	Erweiterung
VNC Server Integration	Erweiterung
Removed not necessary Linux Packages (now available over PackageManager)	Erweiterung
imx6ul/ull Support new nandflash on soms	Erweiterung
Mutationsdatum:	17.08.2022

2. Artikel-Nr. 001056 0A

Erstausgabe	
Mutationsdatum:	24.11.2021