

Produkt.: 01056	Erstellt: /
Benennung: SW: i.MX6UL/ULL SOM Eval Board CODESYS V3	Geprüft: /

1. Artikel-Nr. 01056 0B

Änderung gegenüber 01056 0A	
Update to yocto 3.1.16 (Security Updates)	Erweiterung
CODESYS V 3.5.18.20	Erweiterung
CODESYS Visu Overlay Support	Erweiterung
CODESYS can1 fixed	Korrektur
CODESYS improved irq priors	Erweiterung
ModBus RTU Error if channel exceeds 12 words	Korrektur
ModBus RTU Error with Baudrate <= 9600	Korrektur
Library KCH.Peripherals compile error if simulation is used	Korrektur
KCH-Peripherals: Make Linux Error Visible used in chardev driver calls	Erweiterung
Library MCP23S17 compile error if simulation is used	Korrektur
NTP Client: Syncs on large RTC/WebTime gap	Erweiterung
NTP ForceFirstSync Always	Erweiterung
WebConfig: after a click apply and reboot, the message "writing data" is shown instead of "reading data", while rebooting	Korrektur
WebConfig wifi: a reboot is sometimes necessary and better check for dnsmasq and dhcp settings	Korrektur
WebConfig: Improve External Page View like Wiki in sep. Main Content Frame to use the MessageDialog, etc.	Erweiterung
WebConfig: resource monitor expand icon is in foreground when disk usage dialog is open	Korrektur
WebConfig sw manual: use wiki instead of deprecated pdf	Erweiterung
WebConfig Network Bridge: after activation the settings are no more visible	Korrektur
WebConfig: "writing data" "read data" interchanged in a usercase	Korrektur
WebConfig Ressourcemonitor: Zoom charts added	Erweiterung
WebConfig Menu: Live Search integrated	Erweiterung
WebConfig Filemanager: ReadOnly, Search, Group for the TextEditor	Erweiterung
Displayrotation (import /export)	Erweiterung
VNC Server Integration	Erweiterung
Removed not necessary Linux Packages (now available over PackageManager)	Erweiterung
imx6ul/ull Support new nandflash on soms	Erweiterung
Mutationsdatum:	17.08.2022

2. Artikel-Nr. 001056 0A

Erstausgabe	
Mutationsdatum:	24.11.2021