

Versionsreport

Artikelnummer: 01070
Artikelbenennung: SW: i.MX8MM SOM Eval Board CODESYS V3 SC

Erstellt:  
05.11.2024 15:12

Geprüft:  
05.11.2024 14:01

Mutationen

Artikel-Nr.	Änderungen gegenüber Vorgänger	Mutationsart
01070 2A	- yocto kirkstone update - CODESYS 3.5.20.0 update	Erweiterung
01070 1B	CAN doesn't work (Patch: kernel-module-mcp251x installed)	Korrektur
01070 1A	CODESYS "Fixed Pinned Core" setting creates license exception (multicore) after 120 Minutes	Korrektur
01070 1A	CODESYS 3.5.19.20 Update Erweiterung	Erweiterung
01070 1A	CODESYS After CoDeSys-IDE „clean all, deploy bootproject“, missing bootproject after reboot	Korrektur
01070 1A	CODESYS Control Package: update new kontron logo Erweiterung	Erweiterung
01070 1A	CODESYS Control SC License: pin runtime to second core does not work Erweiterung	Erweiterung
01070 1A	CODESYS Deactivated X11 leads to dark screen after uploading and starting CODESYS-Projekt	Korrektur
01070 1A	Export & swu export: tuxlogo & disk settings don't work Korrektur	Korrektur
01070 1A	Kernel 6.1 upgrade for better hdmi support Erweiterung	Erweiterung
01070 1A	microSD automount: partitioned cards not mounted (blacklistet) Korrektur	Korrektur
01070 1A	QtWebBrowser Qt5: if rotated 180 with linuxfb or egfs the keyboard is not rotated Korrektur	Korrektur
01070 1A	QtWebBrowser Qt5: SSL Apply does not work Korrektur	Korrektur
01070 1A	QtWebBrowser: Qt5: Once entered "Browser->Run JS Script On Page Load Success" difficult to remove	Korrektur

Datum

15.10.2024
23.04.2024
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023
17.08.2023