

Versionsreport

Seite1 von 2

Produkt.: 01070

Erstellt:



Benennung: SW: i.MX8MM SOM Eval Board CODESYS V3
SC

Geprüft:

1. Artikel-Nr. 01070 1B

Änderung gegenüber 01070 1A	
CAN doesn't work (Patch: kernel-module-mcp251x installed)	Korrektur
Mutationsdatum:	23.04.2023

2. Artikel-Nr. 01070 1A

Änderung gegenüber 01070 0B	
microSD automount: partitioned cards not mounted (blacklistet)	Korrektur
Kernel 6.1 upgrade for better hdmi support	Erweiterung
WebConfig: DateTime: simplify ntp config with basic/expert mode	Korrektur
WebConfig: SystemInfo: Add Processor Name/Type Info	Erweiterung
WebConfig SystemInfo: Kernel Config and Driver Infos PreView	Erweiterung
WebConfig: Header: improve logo size	Erweiterung
WebConfig: Network: improve subnetmask check for warnings output	Erweiterung
WebConfig: Network: warning if dhcp is used with a static gateway address	Erweiterung
Export & swu export: tuxlogo & disk settings don't work	Korrektur
swupdate: sram as optional for backups	Erweiterung
QtWebBrowser Qt5: if rotated 180 with linuxfb or eglfs the keyboard is not rotated	Korrektur
QtWebBrowser: Qt5: Once entered "Browser->Run JS Script On Page Load Success" difficult to remove	Korrektur
QtWebBrowser Qt5: SSL Apply does not work	Korrektur
Starting codesyscontrol takes a long time till ready	Erweiterung
CODESYS Control Package: update new kontron logo	Erweiterung
CODESYS "Fixed Pinned Core" setting creates license exception (multicore) after 120 Minutes	Korrektur
CODESYS Deactivated X11 leads to dark screen after uploading and starting CODESYS-Projekt	Korrektur
CODESYS After CoDeSys-IDE „clean all, deploy bootproject“, missing bootproject after reboot	Korrektur
CODESYS 3.5.19.20 Update	Erweiterung
CODESYS Control SC License: pin runtime to second core does not work	Erweiterung
Mutationsdatum:	17.08.2023

3. Artikel-Nr. 01070 0B

Änderung gegenüber 01070 0A	
X11: BackgroundImage disappears after closing a fullscreen app	Korrektur
X11 mouse cursor visible even if no usb mouse connected	Korrektur
Sporadically the lvds display has a offset in the x axis	Korrektur

Versionsreport

Board 11555: support eeprom-env	Erweiterung
imx8mm Update Kernel 5.10 due to CVE-2022-0847 Linux dirty pipe	Erweiterung
Allow to enable/disable the display	Erweiterung
Support EX-1330M	Erweiterung
imx8: Add Peak PCAN USB Adapter Driver	Erweiterung
Support Board 11734	Erweiterung
WebConfig: Do not allow to export the config to a emmc	Erweiterung
WebConfig Network: Allow with a Warning Message to Save the Network Settings	Erweiterung
WebConfig: vncviewer: redesign ui	Erweiterung
WebConfig: VNC-Client message, if the VNC-Server is not running	Erweiterung
WebConfig: Network Bridge: simplify config	Erweiterung
WebConfig: Network Bridge: CheckEthConfig does not check subnetmask conflicts of integrated interfaces	Erweiterung
WebConfig: Network Bridge: if activated eth0-ethX invisible and can not edited any more	Korrektur
WebConfig: Network Bridge: Not Listet if used as active Gateway	Korrektur
WebConfig: Network Bridge: Show Bridge Address in Header	Erweiterung
WebConfig: mouse cursor enable/disable with X11	Erweiterung
WebConfig: FileManager: change to root dir if mmc/usb is current and removed	Erweiterung
WebConfig: FileManager: only one removable device in list visible	Korrektur
WebConfig: Export boot devices/boot target settings	Erweiterung
WebConfig: Export bootscript settings does not work	Korrektur
WebConfig: When changing the account data note with cancellation option	Korrektur
WebConfig: VNC Viewer: rotated view if fbvnc is used with rotated screen	Korrektur
Support fdti devices usb-rs232	Erweiterung
Renamed imx8mm som lvds dts with supported display model	Erweiterung
Docker support fixed	Erweiterung
Support USB HID Devices	Erweiterung
imx8mm-som: support 4GB/32GB modules	Erweiterung
imx8mm-som: rename led1 to status	Erweiterung
Framebuffer Console enabled	Erweiterung
Extended Python3 Support	Erweiterung
New Kontron Logos	Erweiterung
Mutationsdatum:	24.01.2023

4. Artikel-Nr. 01070 0A

Erstausgabe	
Mutationsdatum:	12.09.2022